

シームパッカリング

縫い縮み、縫いずれ、生地の変縮等により、縫い目付近に発生する縫いじわ

下図は縫い縮みの例を示す

原因

1. ミシン調整不良による縫い縮み
特に、ミシン糸テンションの強すぎ、注意
2. 作業者のハンドリング不良による縫いずれ
3. 生地に対する不適正な貼りや縫い糸の太さ
4. 生地の変縮（ミシン後のアイロンの熱のつまり）
5. 1から4の複合要因

