

縫いずれ（イサリ）

上下の布が縫製後、縫い目方向にずれる

原因

- 1．布の厚さに対する送り歯と押さえ圧が適当でない
- 2．作業者のハンドリング操作が適切でない

