

タオル目

縫い目の裏側に縫い糸がループ状に現れる

原因

糸の通し方が間違っている

ミシンの調整不足（上糸、下糸のバランス、糸取りバネの効き、釜のタイミング）

